



BILD ZEIGT EINEN CA. 50 JAHRE ALTEN MIT FETTABLAGERUNGEN ZUGEWACHSENEN ETERNIT FALLSTRANG

Fallstrangreinigung mit dem effizienten RRD Rohrreinigungsverfahren

Fallstränge in Mehrparteien- sowie in Einfamilienhäusern wachsen mit der Zeit mit harten Ablagerungen wie z.B. Kalk, Urinstein, Fettverkrustungen, etc. zu, die Vorwarnsignale sind langsames abfließen, gluckern und übler Geruch.

Um hartnäckige Verstopfungsschäden die mit unangenehmen Wohnraumüberschwemmungen mit Abwasser in Verbindung sein können zu vermeiden empfehlen wir, die Fallstränge mindestens alle 15. Jahre mittels der Rohr TV Kamera zu überprüfen und ggf. zu reinigen.

Das RRD Rohrreinigungsverfahren garantiert eine 90%ige Wiederherstellung des ursprünglichen Rohrquerschnittes ohne Überschwemmung - ohne Stemmen!

Die Arbeitsweise ist abhängig vom Verschmutzungsgrad sowie des Zustandes (Alter, etc.) der Verrohrung, im Normalfall sind etwa zwei Reinigungsvorgänge erforderlich.

Im ersten Schritt wird mit einem Fräskopf gearbeitet, der nur ca. 50% des ursprünglichen Rohrquerschnittes beträgt, dieser Arbeitsvorgang löst die äußere Schicht der Ablagerungen.

Im zweiten Schritt wird mit einem Fräskopf gearbeitet, der 90% des ursprünglichen Rohrquerschnittes beträgt, dieser löst die restlichen Ablagerungen von der Rohrwand und macht das Rohr etwa 90-100% frei von Inkrustierungen.

Bei beiden Arbeitsschritten wird der Fräskopf mittels einer Seilwinde von unten nach oben gezogen (Maschine Fräser Putzschacht Keller, Seilwinde Stragentlüftung Dach), dies bietet den Vorteil das es zu keiner Verstopfungsbildung im Bereich der Fallbremsen durch die gelösten Ablagerungsplatten kommen kann, somit ist während der Arbeiten eine ganz normale Benützung der Sanitäreanlagen sowie sämtlicher Abflüsse möglich, ohne eine Wohnraumüberschwemmung zu verursachen.

Wir beraten Sie gerne!

Fallstrang zugewachsen?



RRD macht's wieder sauber!

www.rrd-kanalservice.at

RRD
Rohrreinigungsdienst GmbH
0-24Uhr Notruf: 0800/203 103

RRD ROHRREINIGUNGSVERFAHREN



Vorher (ca. 50 Jahre alter Eternitstrang)

Bild zeigt einen ca. 50 Jahre alten DN 100 Eternitstrang. Dieser war bis zu 70% mit betonharten Urinstein-Fettablagerungen zugewachsen, dies stellte jedoch kein Problem für unser effizientes Rohrreinigungsverfahren dar, ohne die Verrohrung zu beschädigen!



Nach der Reinigung mittels des effizienten RRD Rohrreinigungsverfahrens

Die sichtbaren Ablagerungen haben nur noch max. eine Stärke von ca. 1-3mm!